

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

г. Екатеринбург

«29» августа 2016 г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение
- 1.2. Адрес объекта 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта
  - отдельно стоящее здание 2 этажа, 2807,10 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 10933 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2011 год, капитального-нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 283
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: среднее количество обслуживаемых в день - 277 человек  
.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Остановка «Опалихинская», автобусные маршруты № 15, 43, 60, 61, маршрутки № 6, 011, 014, 024, 057, 082, 083 , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - отсутствует \_\_\_\_\_

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 195 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да
- 3.2.4 Перекрестки: нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; отсутствует* \_\_\_\_\_
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет  
Их обустройство для инвалидов на коляске: *не обустроены*

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1.        | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | ДУ  |
|           | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2         | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ  |
| 3         | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4         | с нарушениями зрения                        | Нет   |
| 5         | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6         | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п\п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных<br>категорий инвалидов** |
|----------|--|---|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В  |
| 2        | Вход (входы) в здание  | ДУ  |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ  |
| 4        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД   |
| 5        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ВНД   |
| 6        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ВНД   |
| 7        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДУ  |

\*\* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** объект доступен **частично** для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, для инвалидов с нарушениями зрения

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                                     |
|----------|---|--|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | Устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2        | Вход (входы) в здание                           | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом,       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | установка светового и звукового маяка  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Установка опорных поручней, кнопки вызова, Тактильных обозначений  |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки)   |
| 8 | <b>Все зоны и участки</b>                                    | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме |

\* - указываются виды работ по каждой зоне

#### 4.2. Период проведения работ до 31. 12.2030 года

в рамках исполнения дорожной карты в паспорту доступности ОСИ № 1

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Объект будет доступен полностью всем

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ детский сад  
№ 283

(руководитель рабочей  
группы)

Подгорных Ольга Николаевна

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Заместитель заведующего по ВМР  
Кормина Елена Вениаминовна

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Завхоз Санатина Татьяна Павловна

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы

Специалист по охране труда  
Гайнутдинова Татьяна Алексеевна

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители  
общественных  
организаций инвалидов

председатель общественной  
организации инвалидов и ветеранов  
ЧФЭС "ВИЗ - Чернобыль"  
Нурмухаметов Хасан Усманович

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Опалихинская, д. 26 а

(наименование объекта, адрес)

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного элемента | Наличие<br>элемента |         |        | Выявленные нарушения<br>и замечания   |   | Работы по адаптации<br>объектов   |                       |
|----------|---|---------------------|---------|--------|---|---|---|-----------------------|
|          |   | есть/<br>нет        | № плана | № фото | Содержание  | Значимо<br>для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание  | Виды<br>работ         |
| 1.1      | Вход (входы) на<br>территорию                             | нет                 |         |        |   |   |   |                       |
| 1.2      | Путь (пути) движения на<br>территории                     | есть                |         | 1,2    | Отсутствуют<br>съезды на<br>тротуар и<br>визуальная<br>информация,<br>тактильные<br>обозначения | К, С, Г                                   | Устройство<br>съездов на<br>тротуар,<br>установка<br>визуальной<br>информации,<br>тактильных<br>обозначений | Текущ<br>ий<br>ремонт |
| 1.3      | Лестница (наружная)                                       | нет                 |         |        |   |   |   |                       |
| 1.4      | Пандус (наружный)   | нет                 |         | 3      |   |   |   |                       |
| 1.5      | Автостоянка и парковка                                    | есть                |         | 1      | нет   |   |   |                       |
|          | ОБЩИЕ требования к<br>зоне                                |                     |         |        |   |   |   |                       |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование<br>структурно-<br>функциональной зоны | Состояние<br>доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта<br>обследования ОСИ) | Приложение    |           | Рекомендации<br>по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта<br>обследования ОСИ |
|--|--|---------------|-----------|---|
|  |  | № на<br>плане | № фото    |   |
| Территория, прилегающая<br>к зданию                | ДУ   |               | 1,2,<br>3 | Текущий ремонт  |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

от «29» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Опалихинская, д. 26 а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |         |        | Выявленные нарушения и замечания                |                                  | Работы по адаптации объектов  |                |
|-------|--|------------------|---------|--------|---|----------------------------------|---|----------------|
|       |  | есть/нет         | № плана | № фото | Содержание                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | есть             |         | 3      | нет   |                                  |   |                |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |         | 4      | Отсутствие пандуса наружного                    | К                                | Изготовление и установка пандусов наружных на наружные лестницы здания          | Текущий ремонт |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |         | 4      | Отсутствует тактильная информация об учреждении | С                                | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | Текущий ремонт |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |         | 5      | Отсутствует световой и звуковой маяк            | С, Г                             | Установка светового и звукового маяка   | Текущий ремонт |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |         | 5      | нет   |                                  |   |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |         |        |   |                                  |   |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
|   |   |            |        |   |

|                      |    |  |                    |
|----------------------|----|--|--------------------|
| <b>Вход в здание</b> | ДУ |  | 4,5 Текущий ремонт |
|----------------------|----|--|--------------------|

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

от «29» августа 2016 г..

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                |                                  | Работы по адаптации объектов                         |                |
|-------|---|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|----------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 6      | Отсутствуют тактильные обозначения                              | С                                | Установка тактильных табличек, направляющих поручней | Текущий ремонт |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | нет              |            |        |   |                                  |  |                |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |   |                                  |  |                |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |   |                                  |  |                |
| 3.5   | Дверь   | есть             |            |        | Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрытия дверей | К,О, С                           | Установка устройств, задерживающих закрытие дверей   | Текущий ремонт |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        | нет   |                                  |  |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |   |                                  |  |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Путь движения внутри здания</b>          | ДУ  |            | 6      | Текущий ремонт  |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



от «29» августа 2016 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения  
объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов**  
МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а  
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                       |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|--|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            | 7,8    | Отсутствуют тактильные обозначения | С                                | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            | 9      | Отсутствуют тактильные обозначения | С                                | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                    |                                  |  |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                    |                                  |  |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| <b>Зоны целевого назначения здания</b>      | ДУ  |            | 7,8,9  | Текущий ремонт  |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

от «29» августа 2016 г..

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а  
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |         |        | Выявленные нарушения и замечания                                  |                                  | Работы по адаптации объектов                                      |                |
|-------|--|------------------|---------|--------|---|----------------------------------|---|----------------|
|       |  | есть/нет         | № плана | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ     |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |         | 10     | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | К,С                              | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений | Текущий ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | нет              |         |        |   |                                  |   |                |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              |         |        |   |                                  |   |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |         |        |   |                                  |   |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)  | ДУ  |            | 10     | Текущий ремонт  |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

от «29» августа 2016 г..

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

МБДОУ детский сад № 283, 620034, Свердловская область, г.  
Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 26 а \_\_\_\_\_  
(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                          |                                  | Работы по адаптации объектов      |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                        | Виды работ     |
| 6.1   | Визуальные средства                                | есть             |            |        |   |                                  |                                   |                |
| 6.2   | Акустические средства                              | есть             |            |        |   |                                  |                                   |                |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С                                | Изготовление и установка табличек | Текущий ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |   |                                  |                                   |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| <b>Системы информации на объекте</b>        | ДУ   |            |        | Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение                            |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях